




**ATENCION!**

LAS TRANSMISIONES SENALADAS  NO ESTAN PROTEGIDAS. TODO COMPONENTE EN ROTACION DENE TENER UNA PROTECCION ESPECIFICA O INTEGRADA CON LA MAQUINA. BONDIOLI & PAVESI DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS EN QUE LA MAQUINA NO INCORPORA LA TRANSMISION ADECUADA Y CUANDO NO SE REALICE UN MANTENIMIENTO EFICIENTE.

C	Sostituito cuscinetto, era 354104025	M.Pini	11/5/2013
b	Aggiornata rappresentazione scatola e sostituiti semigusci e tappo. Variata altezza, era 59.	Piumacci	21/6/2011
a	Sostituiti anelli elastici sull'albero asse XY(vedi sezionato)	Raffaldoni	9/2/2004
Rev.	Descrizione Modifica	Operatore	Data

MONTAGGIO / GEAR ARRANGEMENTS 	RAPPORTO / RATIO	TIPO / TYPE	CLIENTE / CUSTOMER		
	1:1	1018			
	GIRI IN ENTRATA / INPUT SPEED	TIPO DI MACCHINA / TYPE OF IMPLEMENT	PESO / WEIGHT	DISEGNATO / DESIGNED BY	
540			Sinigaglia		CODICE / CODE
POTENZA IN ENTRATA / INPUT POWER	RIF.CLIENTE / CUSTOMER REF.		DATA / DATE	25/07/99	S1018100R110
15 CV 11 KW					REV. C